


Чертеж теплоаккумулятора Steelbak 2000



А	термометр	G 1/2
Б	выход воды	G1 1/4
В	рециркуляция воды	G1
Г	вход воды	G1 1/4
Д	слив воды	G1